

Čelade O'Neal SL1 in KINI RedBull EC - obroček

Spoštovani,

varnost naših izdelkov in končnih uporabnikov je naša najvišja prioriteta.

V okviru internih preverjanj kakovosti smo ugotovili, da je bil pri čeladah **O'NEAL SL-1 in KINI Red Bull EC** podbradni trak s sponko za zapenjanje pomanjkljivo sestavljen.

V redkih primerih to lahko povzroči, da čelada med padcem ne ostane varno na svojem mestu. Zaradi tega priporočamo dodatno varnostno izboljšavo z naknadno namestitvijo kovinskega obročka na trak za zapenjanje.

Serijske številke čelad (Order#), ki imajo lahko to napako: 13315, 13338, 13503, 13520, 13555, 13563, 13661, 13718, 13748

Prosimo vas, da izvedete naslednje korake:

Preverite svojo čelado in ugotovite, ali imate na čelado z navedenimi proizvodnimi številkami.



Če jih imate, preverite, ali je kovinski obroč že nameščen na traku za zapenjanje.



Če je kovinski obroč že nameščen, dodatni ukrepi niso potrebni.

Če kovinski obroč ni nameščen, je potrebno čelado ustrezno nadgraditi.

Korak 1: Sporočite mi število čelad, da pridobim kovinske obročke.

Korak 2: Montaža kovinske sponke

Kovinski obroč lahko namestite sami. Potrebni obroči vam bodo brezplačno zagotovljeni. Namestitev je enostavna in prikazana v kratkem videoposnetku s postopnimi navodili.

[VIDEO O NAMESTIKTI KOVINSKEGA OBROČKA](#)